



## MULTIMECANIQUE

ZI DU KIRLEM

59181 Steenwerck

Email : multimecanique@wanadoo.fr

Tel : +33 (0)3 28 40 48 12

Fax : +33 (0)3 28 40 48 13

## Fiche technique

### HYUNDAI I10 NG SELECT (Ref:N199328)

0 KM



|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Cylindrée          | 1.0 cc              |
| Carburant          | ESSENCE             |
| PUISSANCE (CV)     | 63 cv   4 ch (46kw) |
| CO2                | 0 g/km              |
| BOÎTES DE VITESSES | MANUELLE            |
| Portes             | 5                   |
| Carrosserie        | CITADINE            |
| KM                 | 20km                |

Couleur  
DRAGON RED

**17.100 € TVAC**

## OPTIONS

Écran Tactile 8" - Système de navigation - Peinture métallisée - Sièges avant chauffants - Volant chauffant -

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

aide au démarrage en cote - apple carplay + androidauto - assistant de limitation de vitesse intelligent - assistant de maintien de voie - assistant feux de route - banquette arrière 1/3 - 2/3 - bluetooth - caméra recul + radar ar - capteur de lumière - climatisation - contrôle de la pression des pneus - daw (driver attention warning), système de surveillance de la vigilance du conducteur - feux de jour à led - fonction dab (radio numérique terrestre) - front assist - jantes 14" avec enjoliveurs - kit de réparation de pneus - ordinateur de bord - poignées de portes et rétroviseurs extérieurs ton caisse - prise 12v - reconnaissance des panneaux de signalisation - régulateur de vitesse - siège conducteur réglable en hauteur - système d'alarme - système d'appel d'urgence - système d'attache isofix pour siège enfant aux places latérales arrière - système de freinage autonome avec reconnaissance d'obstacles (fca) - usb - verrouillage centralisé des portes avec télécommande - vitres électriques avant - vitres teintées - volant et pommeau de levier de vitesse en cuir - volant multifonction - volant réglable en hauteur

Compte tenu de l'évolution de la réglementation et des normes anti-pollutions, des écarts de taux de CO2 entre ce document et la carte grise peuvent être constatés. Nous ne pourrions être tenu responsable des conséquences financières sur le malus automobile.